



Brabant : Orlogskruisenlaan 126 bus 12 - 1120 Brussel.
 Hainaut : Parc Initialis, Avenue Descartes 2 - 7000 Mons.
 Limburg : Grote Baan 76 bus 1 - Houthalen - Helchteren.
 Liège : Ruc Grand-Vinàve 61 - 4101 Jemeppe.

Tél. 02/245.46.95 - Fax. 02/215.12.78
 Tél. 065/32.15.51 - Fax. 065/32.15.77
 Tél. 011/60.44.20 - Fax. 011/60.44.19
 Tél. 04/234.17.00 - Fax. 04/234.17.80
 B.T.W. BE 406.671.312

Erkend Controle-Organisme

Bankrekening : 340-0298168-28

VERTROUWELIJK

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS-INSTALLATIE

Verslag Nr. 14/10/02 1504
 Datum van onderzoek : 14/10/02
 Eigenaar : Dhr./Mevr. Van der Horst
 Adres : Voningsbeemd 214

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk :
 Naam - Voornam : W. B. L. Heles
 BTW/I.K.nr. : 0401272890 Tommel
 Adres installatie :

Soort controle :

- A) Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie voor het onder spanning zetten op basis van de voorschriften van het AREI Art. 270.
- B) Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie voor verzwaring van het aangesloten vermogen op het openbaar distributienet - KB van 01.07.1992.

Soort installatie :

(Woonenheid) (Huishoudelijke werkeenheid) (Gemeenschappelijke delen) (Werfaansluiting) (.....) Art 86 of 87
 Voedingsspanning = 1 N 400 V/3 x 230 V/3 x 400 V/3 N 400 V. Beveiliging aansluiting = A.
 Voedingskabel hoofdbord = 2 X 10 mm². Aantal borden = 1 Aantal eindstroombanen = 2.1.
 Algemene lastschakelaar = A.1003

Metingen

Ri = S. Megohm. Ra = Ohm (piken/lus). Aardingscontinuïteit = in orde niet in orde

Differentiële :

| I _n (A) | I _{cc} (kA) | I _d (A) | Beveiligde kringen | I _n (A) | I _{cc} (kA) | I _d (A) | Beveiligde kringen | I _n (A) | I _{cc} (kA) | I _d (A) | Beveiligde kringen |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 40 | 3 | 0.3 | 21 | 40 | 3 | 0.03 | 10 | | | | |

Beschrijving :

| Kringen | Beveiligingen | Secties | Kringen | Beveiligingen | Secties | Kringen | Beveiligingen | Secties | Kringen | Beveiligingen | Secties |
|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|
| 2 | 20/16A | 40 | | | | | | | | | |
| 18 | 20/16A | 20 | | | | | | | | | |
| 1 | 20/25A | 4 | | | | | | | | | |

INBREUKEN : (zie codes op keerzijde)

Nota: buiten veranda is het keramblok niet geïnstalleerd

OPMERKINGEN : Badkamer/douche : sanitaire installatie niet gerealiseerd op dag van controle.

Hoofdequipotentiele verbindingen : niet geïnstalleerd - niet verbonden
 Supplementaire equipotentiele verbindingen : niet zichtbaar - bestaat volgens verklaring van verantwoordelijke voor het werk - niet geïnstalleerd - niet verbonden.

De hoofddifferentieel werd verzegeld het 1 draads- en situatieplan werd voor gezien ondertekend.

BESLUIT A) : De installatie is is niet conform met de wettelijke voorschriften.

BESLUIT B) : De installatie is is niet conform met de wettelijke voorschriften.

De installatie van vóór 01/10/81 is is niet conform met de wettelijke voorschriften.

De werken nodig om de vastgestelde inbreuken te elimineren dienen zonder uitstel te worden uitgevoerd opdat, indien de installatie in dienst zou blijven, deze geen gevaar zou vormen voor de personen en goederen.

VOLGEND ONDERZOEK AANVRAGEN VOÓR

Indien deze tweede controle geweigerd wordt, zal een copie van dit verslag naar de Administratie Elektrische Energie verstuurd worden.

Inspecteur (naam + handtekening)
E. Debever

Klant (naam + handtekening)

.....